

FAZOR 1000

Plus



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------------|------------|
| Klasifikace | 1/1/1/2 |
| Ruční volba stupně ochrany | 9–13 |
| Stupeň ochrany v otevřeném stavu | 4 |
| Hmotnost | 495 g |
| Reálné barvy filtru | ✓ |
| Plynulá regulace doby otevření | 0,05–1,0 s |



REÁLNÉ PODÁNÍ BAREV

Speciálně vyvinutý UV/IR filtr umožňuje svářeči vidět reálné barvy a přináší do jeho života nové odstíny barev.



ŠPIČKOVÝ ENERGETICKÝ MANAGEMENT

V absolutní tmě se kukla přepne do úsporného režimu, tím se šetří energie a zvyšuje životnost akumulátoru.



SNADNÁ OBSLUHA

Stupeň ochrany je možné nastavit přímo zvenku na kukle. Ovládání je možné i v rukavicích.



OSVĚDČENÝ KOMFORT PŘI NOŠENÍ

Náhlavní pásek zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Odstup od skořepiny kukly a posazení je možné nastavit několika málo hmaty.

Jakým výzvám při
svařování čelíte Vy?

— Let's get connected.